

Renseignements sur le produit

Produit de scellement achromatiques ECS61 Blanc, ECS65 Gris, ECS67 Noir

Description du produit

Les agents de scellement achromatiques ESC61, 65 et 67 de qualité supérieure s'appliquent en mouillé-sur-mouillé et sont spécialement conçus pour utilisation sous la couche de base à l'eau Envirobase Haute performance.

De séchage rapide, ils affichent des propriétés d'écoulement supérieures et une excellente rétention de la couche de finition. On peut obtenir une variété de gris achromatiques en mélangeant les trois produits. On peut les appliquer sur les apprêts d'électrodéposition d'origine non poncés, les finis d'origine poncés, ainsi que sur l'acier nu, l'aluminium, la fibre de verre et le plastique adéquatement préparés et traités.

Préparation du substrat

Toujours laver les surfaces à peindre à l'eau savonneuse, puis appliquer le nettoyant OneChoice^{MD} approprié. S'assurer que le substrat est bien nettoyé et sec tant avant qu'après l'application.



<u>Peintures originales</u>: On doit poncer la surface à sec avec un disque de grain P400 (européen) / 360 (américain) ou à l'eau avec un papier de grain P600 (européen) / 400 (américain). Le métal à nu exposé doit d'abord recevoir un apprêt qui convient au métal à nu (voir ci-dessous).

<u>Aluminium, acier à nu et acier galvanisé</u>: Nettoyer les surfaces, enlever toute trace de rouille puis poncer soigneusement à l'aide d'un papier abrasif à grain P180 à P280 (européen) ou 180 à 240 (américain). Ces substrats **doivent être recouverts d'un apprêt de mordançage**. Il est fortement recommandé d'appliquer une épaisseur supplémentaire du produit sur l'apprêt de mordançage. Cette épaisseur supplémentaire d'agent de scellement achromatique doit avoir un minimum de 1,5 mil et être appliquée en deux couches.



<u>Apprêt d'électrodéposition</u> : Nettoyer à fond; on peut ensuite y appliquer directement l'agent de scellement achromatique en mouillé-sur-mouillé sans poncer.

<u>Mastic pour carrosserie en polyester</u> : Poncer à sec à l'aide d'un papier abrasif à grain P280 (européen) ou 240 (américain).



<u>Fibre de verre et SMC</u> : Poncer à sec à l'aide d'un papier abrasif à grain P280 (européen) ou 240 (américain).

<u>Plastique</u>: Poncer à sec à l'aide d'un papier abrasif à grain P600 (européen) ou 400 (américain); utiliser un grain plus fin pour des plastiques plus mous. Appliquer ensuite un promoteur d'adhérence pour plastiques de PPG en guise d'apprêt.



GUIDE D'APPLICATION

Rapport de mélange



Produit de scellement ECS6X : 3 vol **Durcisseur ECH39X:** 1 vol Diluant D87XX: 1 vol

Choix du diluant

D8764: Diluant rapide D8774: Diluant moyen D8767: Diluant lent

Durée de vie



1 heure à 21 °C (70 °F)

Additifs



Produit de scellement ECS6X en PàP: SLV814

10 vol SLV814: 1 vol Flexibilisant Universel

Réglage du pistolet



Buse 1,4 - 1,6 mm ou l'équivalent

20 - 25 secondes, coupelle Zahn n° 2 à 21 °C (70 °F) Viscosité de pulvérisation

Pression de pulvérisation

10 lb/po² HVLP au chapeau d'air Conventionnel au pistolet $40 - 45 \text{ lb/po}^2$

Nombre de couches



1 à 2 couches mouillées

Épaisseur de la pellicule par couche mouillée 2,5 mils Épaisseur de la pellicule sèche par couche 1,0 mil

Évaporation à 20 °C (68 °F)

Entre les couches 5 - 10 minutes 5 - 10 minutes Avant cuisson



15 minutes à 21 °C (70 °F) pour 1 couche Avant couche de finition 30 minutes à 21 °C (70 °F) pour 2 couches

2

Après 72 heures, l'agent de scellement doit être poncé. Si la

pellicule poncée a moins de 1 mil, on doit appliquer le produit de scellement de nouveau.

Temps de séchage



Hors poussière

20 °C / 68 °F 10 minutes



Avant manipulation

20 °C / 68 °F 1 heure



Ruban-cache

20 ºC / 68 ºF 1½ heure



IR (Infrarouge)

IR - ondes movennes 10 minutes IR - ondes courtes 5 minutes

Recouvrement / Nouvelle couche

€

Envirobase Haute performance

15 minutes à 21 °F (70 °F) pour 1 couche 30 minutes à 21 °F (70 °F) pour 2 couches

Après 72 heures, l'agent de scellement doit être poncé. Si la pellicule poncée a moins de 1 mil, on doit appliquer le produit

de scellement de nouveau.

Po Po

Ponçage à l'eau Ponçage à sec Grain P1000 (européen) / 500 (américain) Grain P1000 (européen) / 500 (américain)

Rendement

- L'utilisation d'un équipement de pulvérisation HVLP peut accroître l'efficacité de transfert d'environ 25 %, selon la marque et le modèle de l'équipement utilisé.
- Pour tous les substrats à l'exception des apprêts d'électrodéposition non poncés, s'assurer de poncer soigneusement la surface jusqu'au contour du panneau ou jusqu'à plusieurs centimètres au-delà de la zone endommagée, la plus petite surface entre les deux devant être retenue.
- Ne pas effectuer de travaux de retouche sur des applications thermoplastiques d'origine ou de refinition, des laques ou des finis 1K.
- Fermer hermétiquement les contenants de durcisseur entamés.

Données techniques

Épaisseur totale de la pellicule sèche :

Rendement théorique 550 pi² / gallon US

Pourcentage de solides par volume PàP 34,5 %

Mélanges PàP :	ECS6X: EH391/392: D87XX	ECS6X : EH391/92 : D87XX + SLV814			
Rapport de volume Catégorie d'usage	3:1:1	3:1:1+10%			
applicable	Apprêt	Apprêt			
COV – teneur réelle (g/L)	177 - 183	165 - 170			
COV – teneur réelle (lb/gal) COV – teneur réglementaire (moins eau moins mat.	1,48 – 1,53	1,37 – 1,42			
exemptées) (g/L) COV – teneur réglementaire (moins eau moins mat.	326 - 329	313 - 316			
exemptées) (lb/gal)	2,72 – 2,75	2,61 – 2,64			
Densité (g/L)	1322 - 1373	1319 - 1385			
Densité (lb/gal)	11,03 — 11,46	11,01 -11,56			
Poids subst. volatiles %	54,5 — 56,7	55,3 – 57,0			
Poids eau. %	0,0	0,0			
Poids mat. exemptées %	41,1 – 43,3	42,4 - 45,0			
Volume eau. %	0,0	0,0			
Volume mat. exemptées %	44,5 - 45,5	46,3 – 47,2			

3

Tableau de mélange du gris achromatique Produit de scellement achromatiques

Utilisez le tableau comme guide pour mélanger les nuances G1 – G7 et obtenir un meilleur pouvoir couvrant lorsque vous mélangez le produit de scellement achromatique.

Rapport de mélange par Rapport de mélange par poids cumulatifs

Rap. de mélange	Rapport de mélange par volume			Rapport de mélange par poids cumulatifs Grammes Mesures							
G1 ECS61 3 104 207 417 834 117 234 471 942 EH39X 1 134 266 535 1070 151 300 804 1209 D87XX 1 188 329 662 1324 187 372 748 1496 G2 ECS61 98 196 389 792 111 221 447 895 ECS65 Aucu BH39X 103 206 417 834 110 233 471 942 EH39X 1 133 265 535 1070 150 299 535 1209 D87XX 185 328 662 1324 188 371 748 1496 ECS65 1 103 206 415 831 116 233 489 393 EH39X 1 132 265 533 1068 148 371 748			% chop.			Pinte	% chop.			Pinte	
D87XX	G1	ECS61	3	104		-	834	117			942
G2 ECS61 98 196 396 792 111 221 447 895 ECS65 Aucu P 103 206 417 834 118 233 471 942 EH39X 1 133 265 535 1070 150 299 535 1209 D87XX 165 328 862 1324 186 371 748 1496 G3 ECS61 2 89 138 278 556 78 156 314 628 ECS65 1 103 206 415 831 118 233 498 939 EH39X 1 132 265 533 1068 149 299 602 1207 D87XX 1 163 328 660 1322 184 371 748 1494 G4 ECS61 1 35 69 139 278 39 78		EH39X	1	134	266	535	1070	151	300	604	1209
ECS65 Aucu n 103 206 417 834 118 233 471 942 EH39X n 133 265 535 1070 150 299 535 1209 D87XX		D87XX	1	166	329	662	1324	187	372	748	1496
H39X	G2	ECS61		98	196	396	792	111	221	447	895
Columbia		ECS65	Aucu	103	206	417	834	116	233	471	942
G3		ЕН39Х	n	133	265	535	1070	150	299	535	1209
ECS65		D87XX		165	328	662	1324	186	371	748	1496
EH39X 1 132 265 533 1068 149 299 602 1207 D87XX 1 163 328 660 1322 184 371 746 1494 G4 ECS61 1 35 69 139 278 39 78 157 314 ECS65 2 103 205 413 827 116 231 467 934 EH39X 1 132 264 531 1064 149 298 600 1202 D87XX 1 163 327 658 1318 184 369 743 1489 G5 ECS65 3 102 204 412 824 115 230 465 931 EH39X 1 131 263 530 1060 148 297 599 1198 D87XX 1 162 326 657 1314 183 <th>G3</th> <th>ECS61</th> <th>2</th> <th>69</th> <th>138</th> <th>278</th> <th>556</th> <th>78</th> <th>156</th> <th>314</th> <th>628</th>	G3	ECS61	2	69	138	278	556	78	156	314	628
G4 ECS61 1 35 69 139 278 39 78 157 314 ECS65 2 103 205 413 827 116 231 467 934 EH39X 1 132 264 531 1064 149 298 600 1202 D87XX 1 163 327 658 1318 184 369 743 1489 G5 ECS65 3 102 204 412 824 115 230 465 931 EH39X 1 131 263 530 1060 148 297 599 1198 D87XX 1 162 326 657 1314 183 368 742 1484 G6 ECS65 2 68 136 275 555 77 154 311 627 ECS67 1 102 204 411 822 115		ECS65	1	103	206	415	831	116	233	469	939
G4 ECS61 1 35 69 139 278 39 78 157 314 ECS65 2 103 205 413 827 118 231 467 934 EH39X 1 132 264 531 1064 149 298 600 1202 D87XX 1 163 327 658 1318 184 369 743 1489 G5 ECS65 3 102 204 412 824 115 230 465 931 EH39X 1 131 263 530 1060 148 297 599 1198 D87XX 1 162 326 657 1314 183 368 742 1484 G6 ECS65 2 68 136 275 555 77 154 311 627 ECS67 1 102 204 411 822 115 230 464 929 EH39X 1 131 263 52		EH39X	1	132	265	533	1068	149	299	602	1207
ECS61 1 33 69 138 27 116 231 467 934 EH39X 1 132 264 531 1064 149 298 600 1202 D87XX 1 163 327 658 1318 184 369 743 1489 G5 ECS65 3 102 204 412 824 115 230 485 931 EH39X 1 131 263 530 1060 148 297 598 1198 D87XX 1 162 326 657 1314 183 368 742 1484 G6 ECS65 2 68 136 275 555 77 154 311 627 ECS67 1 102 204 411 822 115 230 464 929 EH39X 1 131 263 529 1058 148 297 598 1196 D87XX 1 162 326 656 1312 183 368 741 1482 G7 ECS67 3 101 203 409 818 114 229 462 924		D87XX	1	163	328	660	1322	184	371	746	1494
EH39X 1 132 264 531 1064 149 298 600 1202 D87XX 1 163 327 658 1318 184 369 743 1489 G5 ECS65 3 102 204 412 824 115 230 465 931 EH39X 1 131 263 530 1060 148 297 599 1198 D87XX 1 162 326 657 1314 183 368 742 1484 G6 ECS65 2 68 136 275 555 77 154 311 627 ECS67 1 102 204 411 822 115 230 464 929 EH39X 1 131 263 529 1058 148 297 598 1196 D87XX 1 162 326 656 1312 183	G4	ECS61	1	35	69	139	278	39	78	157	314
D87XX 1 163 327 658 1318 184 369 743 1489 G5 ECS65 3 102 204 412 824 115 230 465 931 EH39X 1 131 263 530 1060 148 297 599 1198 D87XX 1 162 326 657 1314 183 368 742 1484 G6 ECS65 2 68 136 275 555 77 154 311 627 ECS67 1 102 204 411 822 115 230 464 929 EH39X 1 131 263 529 1058 148 297 598 1196 D87XX 1 162 326 656 1312 183 368 741 1482 G7 ECS67 3 101 203 409 818 <		ECS65	2	103	205	413	827	116	231	467	934
G5		ЕН39Х	1	132	264	531	1064	149	298	600	1202
EH39X 1 131 263 530 1060 148 297 599 1198 D87XX 1 162 326 657 1314 183 368 742 1484 G6 ECS65 2 68 136 275 555 77 154 311 627 ECS67 1 102 204 411 822 115 230 464 929 EH39X 1 131 263 529 1058 148 297 598 1196 D87XX 1 162 326 656 1312 183 368 741 1482 G7 ECS67 3 101 203 409 818 114 229 462 924		D87XX	1	163	327	658	1318	184	369	743	1489
G6 ECS65 2 68 136 275 555 77 154 311 627 ECS67 1 102 204 411 822 115 230 464 929 EH39X 1 131 263 529 1058 148 297 598 1196 D87XX 1 162 326 656 1312 183 368 741 1482 G7 ECS67 3 101 203 409 818 114 229 462 924	G5	ECS65	3	102	204	412	824	115	230	465	931
G6 ECS65 2 68 136 275 555 77 154 311 627 ECS67 1 102 204 411 822 115 230 464 929 EH39X 1 131 263 529 1058 148 297 598 1196 D87XX 1 162 326 656 1312 183 368 741 1482 G7 ECS67 3 101 203 409 818 114 229 462 924		EH39X	1	131	263	530	1060	148	297	599	1198
ECS67 1 102 204 411 822 115 230 464 929 EH39X 1 131 263 529 1058 148 297 598 1196 D87XX 1 162 326 656 1312 183 368 741 1482 G7 ECS67 3 101 203 409 818 114 229 462 924		D87XX	1	162	326	657	1314	183	368	742	1484
EH39X 1 131 263 529 1058 148 297 598 1196 D87XX 1 162 326 656 1312 183 368 741 1482 G7 ECS67 3 101 203 409 818 114 229 462 924	G6	ECS65	2	68	136	275	555	77	154	311	627
D87XX 1 162 326 656 1312 183 368 741 1482 G7 ECS67 3 101 203 409 818 114 229 462 924		ECS67	1	102	204	411	822	115	230	464	929
G7 ECS67 3 101 203 409 818 114 229 462 924		EH39X	1	131	263	529	1058	148	297	598	1196
203 408 010 114 229 402 924		D87XX	1	162	326	656	1312	183	368	741	1482
EH39X 1 130 262 527 1054 147 296 595 1191	G7	ECS67	3	101	203	409	818	114	229	462	924
		ЕН39Х	1	130	262	527	1054	147	296	595	1191
D87XX 1 161 325 654 1308 182 367 739 1478		D87XX	1	161	325	654	1308	182	367	739	1478

Santé et sécurité

Consulter les fiches signalétiques et les étiquettes pour obtenir plus de renseignements sur les consignes de sécurité et de manutention.

- Il est possible que le contenu de cet emballage doive être mélangé à d'autres composants avant de pouvoir être utilisé. Avant d'ouvrir l'emballage, s'assurer de comprendre les mises en garde des étiquettes et des fiches signalétiques de tous les composants, car les dangers inhérents à chacun des composants se retrouvent dans le produit mélangé.
- Une mauvaise utilisation ou manutention, comme des techniques de pulvérisation inadéquates, des mesures d'ingénierie insuffisantes ou un équipement de protection individuelle incomplet, peuvent créer des conditions dangereuses ou occasionner des blessures.



- Suivre les directives du fabricant de l'équipement de pulvérisation pour prévenir les risques de blessure ou d'incendie.
- Suivre les directives du fabricant de l'équipement de pulvérisation pour prévenir les risques de blessure ou d'incendie.
- Suivre les directives du fabricant de l'équipement de pulvérisation pour prévenir les risques de blessure ou d'incendie.



- Se conformer aux directives de l'entreprise, des fiches signalétiques et du fabricant quant au choix et à l'emploi d'un respirateur adéquat. S'assurer que les employés ont reçu la formation nécessaire pour utiliser les respirateurs en toute sécurité et conformément aux exigences de l'entreprise et des autorités compétentes.
- Porter tout l'équipement de protection individuelle approprié, pour protéger les yeux et la peau, par exemple. En cas de blessure, se reporter aux procédures de premiers soins décrites sur les fiches signalétiques.
- En tout temps, prendre les précautions qui s'imposent et appliquer les mesures de sécurité et d'hygiène adéquates.

Pour renseignements médicaux d'urgence et contrôle des déversements, composer le (514) 645-1320 au Canada ou le (412) 434-4515 aux États-Unis.

5

Les produits décrits dans le présent document sont conçus pour être appliqués par des professionnels ayant reçu une formation spéciale et utilisant de l'équipement approprié. Ils ne sont pas destinés à la vente au grand public. Les produits décrits peuvent être dangereux et devraient être utilisés selon leur mode d'emploi. Les mises en garde des étiquettes devraient être rigoureusement respectées. Les énoncés et méthodes décrits sont exacts au meilleur des connaissances et pratiques de PPG Industries. Les procédures d'application sont seulement décrites à titre indicatif et ne doivent pas être considérées comme des déclarations ou des garanties quant au rendement, aux résultats, et aux possibilités d'adaptation à divers usages. PPG Industries ne renonce pas à ses droits en matière de contrefaçon de brevet dans l'usage de toute formule ou de tout procédé figurant dans les présentes.

PPG Industries 19699 Progress Drive Strongsville, OH 44149 1-800-647-6050

PPG Canada Inc. 2301 Royal Windsor Drive Unit #6 Mississauga, Ontario L5J 1K5 1-888-310-4767